

Miestny úrad MČ Bratislava - Záhorská Bystrica

Námestie Rodiny 1, 843 57 BRATISLAVA 48

SPRÁVA Z KONTROLY VYKONANEJ V OBJEKTOCH V SPRÁVE MČ NA ÚSEKU PO a BOZP

Dňa 21.09.2011 bola vykoná kontrola vo všetkých objektoch v správe MČ Záhorská Bystrica na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kontrolu vykonali: Ing. Radoslav Lyžičiar, zmluvný technik PO a BOZP a Ján Hasoň, referát hospodárskej správy.

Pri kontrole bolo zistené:

1. Odborné prehliadky a skúšky technických a požiarotechnických zariadení:

Požiarotechnické zariadenia:

- a) kontrola prenosných hasiacich prístrojov bola vykonaná v mesiaci 5/2011,
- b) kontrola požiarnych vodovodov t.j. hydrantov bola vykonaná v mesiaci 5/2011.

Elektrické zariadenia:

- a) objekt „starého“ sídla MÚ odborná prehliadka elektroinštalácie bola vykonaná v roku 2006, ďalšia prehliadka v roku 2011,
- b) odborná prehliadka elektroinštalácie v objekte zdravotného strediska bola vykonaná v roku 2010, ďalšia prehliadka v roku 2015,
- c) odborná prehliadka elektroinštalácie v objekte spoločenského domu bola vykonaná v roku 2010, ďalšia prehliadka v roku 2012,
- d) odborná prehliadka elektroinštalácie v objekte požiarnej zbrojnice bola vykonaná v roku 2010, ďalšia prehliadka v roku 2015,
- e) odborná prehliadka elektroinštalácie v objekte „nového“ sídla MÚ bola vykonaná v roku 2007 (východzia), ďalšia prehliadka v roku 2012,
- f) odborná prehliadka elektroinštalácie v objekte ľudového domu bola vykonaná v roku 2009, ďalšia prehliadka v roku 2011,
- g) v zmysle novej vyhlášky MV SR č. 605/2007o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia sa pravidelne v štvrtročných intervaloch sa vykonávajú prehliadky všetkých elektrických zariadení osobou s odbornou spôsobilosťou – elektrotechnik.

Bleskozvod:

- a) odborná prehliadka bleskozvodu v objekte „starého“ sídla MÚ bola vykonaná v roku 2010, ďalšia prehliadka v roku 2014,
- b) odborná prehliadka bleskozvodu v objekte spoločenského domu bola vykonaná v roku 2007, ďalšia prehliadka v roku 2011,
- c) odborná prehliadka bleskozvodu v objekte požiarnej zbrojnice bola vykonaná v roku 2006, ďalšia prehliadka v roku 2011,
- d) odborná prehliadka bleskozvodu v objekte zdravotného strediska je vykonávaná správcom objektu,
- e) odborná prehliadka bleskozvodu v objekte ľudového domu bola vykonaná v roku 2007, ďalšia prehliadka v roku 2011.

Plynové zariadenia a tlakové nádoby:

- a) odborná prehliadka plynového zariadenia v objekte starého miestneho úradu bola vykonaná v mesiaci 6/2011, ďalšia prehliadka v mesiaci 6/2012,
- b) odborná prehliadka plynového zariadenia v objekte spoločenského domu bola vykonaná v mesiaci 6/2011, ďalšia prehliadka v mesiaci 6/2012,
- c) odborná prehliadka plynového zariadenia v objekte požiarnej zbrojnice bola vykonaná v mesiaci 6/2011, ďalšia prehliadka v mesiaci 6/2012,
- d) odborná prehliadka plynového zariadenia v objekte ľudového domu bola vykonaná v mesiaci 6/2011, ďalšia prehliadka v mesiaci 6/2012,
- e) odborná prehliadka plynového zariadenia v objekte „nového“ sídla MÚ bola vykonaná v mesiaci 6/2011, ďalšia prehliadka v mesiaci 6/2012,
- f) objekt zdravotného strediska je odpojený od plynu.

Zdvíhacie zariadenia:

- a) odborná prehliadka a skúška zdvíhacej brány bola vykonaná v 7/2011, platná do 7/2012

Komínové telesá:

- a) kontrola komínov v objektoch MÚ, požiarnej zbrojnice, knižnice, Ľud.domu, Spoloč. domu bola vykonaná 12 .10.2011, ďalšia bude vykonaná 10. 2012

Zhrnutie:

Všetky kontroly, odborné prehliadky požiarnotechnických a technický zariadení sa vykonávajú v termínoch určených právnymi predpismi.

2. Školenia zamestnancov:

- a) školenie zamestnancov z oblasti PO a BOZP bolo vykonané v termíne: 10/2010 (raz za 24 mesiacov),
- b) Odborná príprava členov protipožiarnej hliadky bola vykonaná v termíne: 4/2011 (raz za 12 mesiacov),
- c) Školenie vodičov bolo vykonané v termíne: 1/2010 (raz za 24 mesiacov),
- d) Školenie novoprijatých zamestnancov – priebežne.

Zhrnutie:

Všetky školenia zamestnancov z oblasti PO a BOZP sú vykonané v stanovených termínoch určených právnymi predpismi.

3. Únikové cesty, dokumentácia PO, kontroly technikom PO:

- a) Všetky únikové cesty sú trvale voľné a označené príslušnými tabuľkami. Takisto je zabezpečený trvalý prístup k prenosným hasiacim prístrojom a hydrantom a všetky sú označené príslušnými tabuľkami.
- b) Kontrola požiarnych uzáverov v objekte „nového sídla“ bola technikom PO vykonaná 09/2011.

4. Iné

- a) v roku 2011 nebol zaznamenaný žiadny pracovný úraz,
- b) Upozorňujeme na vykonávanie kontrol právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb (prevádzkarní) a nebytových priestorov v rodinných domoch, bytových domoch na území obce v tých objektoch v ktorých tieto kontroly nevykonáva OR HaZz v Bratislave a Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava. To znamená, že je potrebné ustanoviť kontrolnú skupinu, ktorá bude tieto kontroly vykonávať (min. požadovaná odborná spôsobilosť preventívára obce).

Zhrnutie:

To znamená, že je potrebné ustanoviť kontrolnú skupinu, ktorá bude tieto kontroly vykonávať (min. požadovaná odborná spôsobilosť preventívára obce). Takisto je potrebné vypracovať zoznam subjektov, v ktorých sa tieto kontroly budú vykonávať.

V Bratislave, 13.10.2011

Správu vyhotovili:

Ján Hasoň:

Ing. Radoslav Lyžičiar: